

令和4年度 板橋区通学路安全点検結果一覧(対応内容の内訳)

※合同点検1箇所につき、対策の要望が複数の場合もあるため、実施箇所と対応内容の内訳は一致しません。

警察署	合同点検 実施校	合同点検 実施箇所	対応内容内訳						
			対応済	対応予定	依頼済	要望実施不可	対策不要	検討中	その他
板橋	15校	42箇所	7	13	0	16	4	0	5
志村	13校	45箇所	10	22	1	14	6	2	3
高島平	8校	32箇所	6	11	0	5	5	0	1
合計	36校	119箇所	23	46	1	35	15	2	9

対応済…土木部の「ポストコーン」等の工作物や警察及び土木部の「路面標示塗り直し」等

対応予定…土木部の「ターポリン(電柱幕)」や教育委員会事務局の「学童擁護員増員」等

依頼済…民有地において「草木の剪定」等

要望実施不可…「設置基準を満たしていないもの」や「狭小地のためといった物理的に設置できないもの」等

対策不要…「照明の照度基準を満たしているもの」等

その他…「他部署への情報提供」といったもの等

令和4年度 区立小学校通学路安全点検結果報告一覧

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄
							内容	状況	備考	
1 志村	1	志村2-17	3-7-1 交差点	停止線が消えている	交通	10月28日	停止線の塗り直し	【対応予定】	(警察)	志村
	2	志村2-13-8	交差点	交差点・停止線が消えている	交通		停止線の塗り直し	【対応予定】	(警察)	
	3	志村2-20-1	と2-12-6の道路	道路が凸凹している	交通		道路補修	《検討中》	(土木)	
	4	志村2-12-6	交差点2カ所	スクールゾーンの横断幕が電柱にない	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
2 志村第一	1	泉町40～前野町3付近	首都高速5号池袋線下の歩道	歩道が狭く、信号のない横断歩道や曲がり角が多い。	交通	10月24日	ターポリン設置	【対応済み】	(土木)	志村
3 志村第二	1	小豆沢1-1-19	交差点	通学児童が増加しており交通量の多く危険ポールが破損	交通	10月25日	・学童誘導員の加配 ・ポールの修繕	『要望実施不可』 【対応済み】	(事務局) (土木)	志村
	2	小豆沢1-7	～8〔福寿通り〕	・登下校に利用する児童が多いが歩道が狭く、ほかの歩行者・自転車のすれ違いが困難	交通		・歩道の拡張 ・植栽の刈り込み	『要望実施不可』 【対応済み】	(土木) (土木)	
	3	小豆沢1-11	〔志村警察署前〕	・ポールが破損 ・児童の利用が200名と多いが、通路が狭く危険	交通		・ポールの修繕 ・学童擁護員	【対応済み】 『要望実施不可』	(国道) (事務局)	
	4	大原町43	付近および学校周辺	・注意喚起の表示が古くなっている ・下の方の結束バンドが切れるなどしている	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
4 志村第三	1	清水町48-7	交差点	信号のない横断歩道	交通	10月24日	信号の設置	『要望実施不可』 ※設置条件外	(警察)	志村
	2	蓮沼町13-10	道路	車道兼歩道、道幅が狭い	交通		ガードレールおよび徐行の徹底	『要望実施不可』 ※区道外のため	(土木)	
5 志村第四	1	小豆沢1-21-1	志村二中前交差点	見通しが少し悪く自転車の有無確認が取りづらい	交通	11月2日	壁際にガードが設置されたがまだ少し見通しの面はもう少し工夫が必要	『対策不要』 ※既に対策済み	(土木)	志村
	2	小豆沢3-1-1	体育館通りの、体育館前の横断歩道	左右、カーブと坂で、車の来る来ないがわかりづらい	交通		押しボタン式信号の設置	『要望実施不可』 ※設置条件外	(警察)	
	3	小豆沢4-14-3 正門右	老人ホーム付近	不審者 学校、警察には以前報告済み	防犯		警察の方に時折巡回していただく	(情報提供)	(警察)	
	4	小豆沢4-5-1	交差点から北側校門へ続く道路	登校時間のスクールゾーン通行禁止時間帯にも関わらず、登校中の登校班の列の横を通行して行く車がある	交通		路面標示	【対応予定】	(土木)	
	5	小豆沢2-5-10	ファミリーマートの交差点	信号がないためか、自転車の小学生がほとんどスピードを落とさずに横断している	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
	6	小豆沢4-14	15の間の道から南に出た交差点 学校の正門のある通り	抜け道になっており飛ばしている車がいる。歩道は狭く曲がった先が見えづらい。	交通		カーブミラーの設置	『要望実施不可』 ※設置スペースなし	(土木)	
	7	小豆沢3丁目	友和の森保育園前から小豆沢墓苑前の道	夕方方は暗くて危ない	防犯		街灯を増やす	『対策不要』 ※照度基準クリア	(土木)	
	8	小豆沢1-20-17	保育園と志村二中の通りの信号のない交差点	保育園児が飛び出したり、自転車で左右確認せず渡ろうとする人がいたり、バスも通るので危険	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄
							内容	状況	備考	
6 志村第五	1	西台3-29	西徳第二公園周辺	スピードの出ている自動車・バイクが多く危険	交通	10月27日	ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	志村
	2	西台3-34	35.43丁字路	坂道から自動車や自転車がスピードを落とさずに来ることが多く危険。	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
	3	西台3-42	西徳第二公園	木が伸びていて危険	防犯		木の剪定	【対応済み】	(土木)	
	4	西台2-30	31.41.34交差点	写真右方向の見通しが悪く危険。注意喚起看板の劣化	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
	5	西台2-10	道路	草木が繁りうっそうとして暗いと怖い。細い交差点やT字路に面して危険	防犯		木の剪定	【対応済み】	(土木)	
	6	西台1-27	民地	工事中の場所で崖になっているにもかかわらず侵入防止策がなく危険	交通		ガードを置くなどの侵入防止策	(情報提供)	(都市整備課)	
7 志村第六	1	坂下2-23-1	中山道から志村第六小学校に続く道	中山道から西友に続く道が高島通りへの抜け道になっており、生活道路をスピードを出して通行する車が危険。	交通	11月1日	スクールゾーン化	『要望実施不可』 ※近隣住民の承諾がとれないため	(警察)	志村
	2	坂下2-23-1	付近の交差点	十字路は見通しが悪いうえに、幼稚園なども近隣にあり自転車の交通量が多い。児童と自転車の接触事故あり。	交通		学童擁護員の増員	【対応予定】	(事務局)	
	3	蓮根2-19-1	付近の交差点	交通量が多いうえに青信号の時間が13秒と短く、子供たちが渡りきるのに苦心している。	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
	4	蓮根2-31-30	付近の交差点	青信号の時間が9秒と短く、子供たちが渡りきるのに苦心している。また、正門までの道路に車が入ってきているため危険。	交通		信号機時間の見直し 警察のパトロール 学童擁護員の増員	(依頼済み) 『要望実施不可』	(警察) (警察) (事務局)	
8 前野	1	前野町6-40-1	前野小学校前歩道橋	歩道橋の裏劣化による腐食でペンキの落下	交通	10月27日	塗装の塗り直し	【対応予定】	(都道)	志村
9 中台	1	中台1-19-15	どんぐり山公園	自転車等乗り入れ不可のため、歩道を塞いでします	交通	10月27日	注意喚起	【対応済み】	(土木)	志村
	2	中台1-19-15	どんぐり山公園	柵が小さく、乗り越えて遊んでいる	交通		柵の整備	《検討中》	(土木)	
	3	中台1-19-15	どんぐり山公園	ゴミが片付いていない	防犯		ゴミの注意	【対応済み】	(清掃事務所)	
	4	常盤台4-26-1	ヨーカドー3F ゲームセンター	3000円持っている子どもがいた	防犯		大人の目が必要	(情報提供)	(警察)	
10 舟渡		危険箇所なし								志村
11 新河岸	1	新河岸2-10-9	付近交差点	見通しが悪くカーブミラーもない	交通	10月20日	カーブミラーの設置	『要望実施不可』 ※区道外のため	-	高島平
	2	新河岸1-22-4	付近	ガードレール無し	交通		ガードレールの設置	『要望実施不可』 ※幅員狭小のため	(土木)	
	3	高島平8-31-7		金網がこわれている	交通		金網の補修	【対応済み】	(土木)	
	4	高島平8-32-2	付近	ガードレール無し	交通		ガードレールの設置	『対策不要』 ※自主管理歩道が近くにあるため	(土木)	

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄
							内容	状況	備考	
12 富士見台	1	前野町1-10-1	学校近く	児童が多く狭い路地で見通しが悪い	交通	11月4日	ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	志村
	2	前野町1-43	角交差点	児童が多く狭い路地で見通しが悪い	交通		自動車がスピードを落とす路面処置	『対策不要』 ※対策済み	(土木)	
13 蓮根		危険箇所なし								
14 蓮根第二	1	蓮根3-19	歩道	途中の歩道の幅が狭く、信号待ちの際に車との接触も予想される。	交通	11月1日	注意喚起の表示の設置 青信号の時間の確保	『対策不要』 ※既に対策済み 『要望実施不可』 ※適正なため	(土木) (警察)	志村
	2	蓮根3-28-8	歩道	歩道の幅が狭く、自転車と歩行者が接触することもある。どちらかが譲り合いながら通行している状況である。いまず改善ではないが、可能であれば道幅を確保できると望ましい。	交通		注意喚起の表示の設置 青信号の時間の確保 道路拡幅	『対策不要』 ※既に対策済み 『要望実施不可』 ※適正なため 『要望実施不可』 ※私有地のため	(土木) (警察) (土木)	
15 志村坂下	1	坂下1-20～ 坂下1-25	志村一丁目交差点から志村坂下一丁目交差点までの道	多くの児童が通学路として使用しているのにも関わらず車止めされておらず、17号から入り込む車両が非常に多い。	交通	11月2日	路面塗り直し	【対応予定】	(警察)	志村
	2	坂下1-23	ケイロン薬局交差点付近	環八に向かって一方通行になっており車両の抜け道になっている。一方通行と知らないのか逆走している車も頻繁に見受けられ非常に危険。	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
	3	坂下1-21	スギ薬局の横の道	環八から入ってくる一方通行になっており、かなりスピードを出した車が抜けてくるため危険。信号がないのでスピードをあまり落とさない車両も多い。	交通		路面塗り直し	【対応予定】	(警察)	
	4	蓮根1-25	駐車場の横の道	環八へと抜ける一方通行になっており、朝の時間帯にタクシーや乗用車がかなりのスピードで通り抜けている。	交通		路面標示	【対応予定】	(土木)	
	5	蓮根1-8	交差点	環八から入ってくる一方通行の抜け道になっている。信号もなく危険。	交通		路面標示	【対応予定】	(土木)	
	6	蓮根1-8	ロイヤルパレス前交差点	環八からの抜け道になっており、かなりスピードを出して通るトラックが多く危険。また、446号からの車両も多いのだが、見通しの悪い道であるため子どもの存在に気づきにくく非常に危険。	交通		路面標示	【対応予定】	(土木)	
16 北前野	1	志村3-14-5	道路	樹木による死角になっていて、通行の際に自転車等との接触が起こりやすい。	交通	10月28日	樹木の伐採	【対応済み】	(土木)	志村
	2	前野町5-28	と5-41の間	十字路に向かう道が急坂になっているため、自転車等が止まらずに通過しようとして歩行者が危険	交通		停止線塗り直し	【対応予定】	(警察)	

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄	
							内容	状況	備考		
17	緑	危険箇所なし									
18	若木	昨年度点検済み									
19	板橋第一	1	大山東町35	道路	街灯が欲しい 通りを抜けると遊座大山商店街.夕方暗い	防犯	11月17日	街灯	『対策不要』 ※照度基準クリア	(土木)	
20	板橋第二	危険箇所なし									板橋
21	板橋第四	1	板橋3-5	縁宿広場付近	T字路で出会い頭にぶつかる危険性の回避	交通	11月17日	止まれ塗り直し	【対応予定】	(警察)	板橋
		2	板橋4-14-1	北園高校角五叉路	日差しに関係なく色が判別しやすい信号機への交換	交通		信号機の交換	『要望実施不可』 ※代替なし	(警察)	
22	板橋第五	1	中丸町19-1	学校近く	歩道と車道の境目のポールが倒れそう	交通	別途対応	ポール修繕	【対応済み】	(土木)	板橋
23	板橋第六	1	大山町13-1	学校裏手	交通安全の看板の劣化	交通	11月9日	看板の更新	【対応予定】	(土木)	板橋
		2	大山町13-1	川越街道方面	交通量が多い	交通		ガードレールの設置 給食室側	『要望実施不可』 ※狭小のため	(土木)	
24	板橋第七	1	昨年度点検済み								
25	板橋第八	1	双葉町35-1	双葉町住宅近辺	環七通りからの抜け道として使われている。	交通	11月17日	ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	板橋
26	板橋第十	1	大山西町21	交通公園前	およそ80名の児童が通過するが、信号がなく、交通誘導をする人材が不足している	交通	昨年度点検済み	学童擁護員の配置	『要望実施不可』	(事務局)	板橋
27	金沢	1	仲宿19-8	丁字路	止まれが消えている	交通	11月17日	停止線塗り直し	【対応済み】	(警察)	板橋
28	中根橋	昨年度点検済み									
29	加賀	1	本町20	から本町8へ渡る横断歩道のところ(見守りの方がいない時間帯)	車両から歩行者が死角になる	交通	11月10日	ミラー等の設置	『対策不要』 ※ミラー設置済み	(土木)	板橋
		2	清水町5-3	歩道橋 トヨタ前	自転車が勢いよく走ってくる	交通		看板設置	《検討中》	(土木)	
		3	本町12-10	道路	とても狭い道ですが、朝は抜け道として車の通行量も多く、車と児童の距離が至近距離なので危険	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
		4	本町9-2	松崎ビル	道が狭く、車が急に曲がってくる そのビルの方に危ないから注意するように言われた	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
		5	本町33-20	えんきり神社、青い鳥クリーニング	横断歩道はあるが、歩行者専用の信号がない為非常に危険である。朝通学路の時間帯に、自転車、バイク、車等の交通りょうが非常に多く、歩道の白線も狭く常に危なく接触事故等の危険が高い。	交通		可能なら信号機等の設置	『要望実施不可』 ※設置スペースなし	(警察)	
		6	稲荷台20-10	小学校裏門背にして最初の交差点が死角	子供の目視は道路の中央まで出ないと、確認出来車両から歩行者が死角になる	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄
							内容	状況	備考	
30 上板橋	1	東山町51-3	川越街道(国道)	登下校時の違法駐車	交通	11月8日	警察による指導	【対応済み】 ※継続	(警察)	板橋
	2	南常盤台2-9	歩道橋（国道）	歩道橋横の自転車通行接触の可能性	交通		看板設置	【対応済み】	(国道)	
31 上板橋第二	1	小茂根2-29-11	～30番	環七へ通じる道だが、一方通行の逆走車が絶えない。	交通	11月8日	はっきりした標示 取締強化	『要望実施不可』 (情報提供)	(警察)	板橋
	2	小茂根1-32-26	交差点	歩道橋から出る際、歩行者や車が認識しづらい。	交通		注意喚起の表示の設置	【対応予定】	(都道)	
	3	小茂根2-29-4	道路	環七への通じる道。20km道路だが、スピードを出す車が多い。	交通		取締強化	(情報提供)	(警察)	
	4	小茂根2-13-16	十字路	消防署の通りにある十字路。坂になっていることもあり、見通しが悪い。	交通		注意喚起の表示の設置	【対応済み】 ※既に設置済み	(土木)	
	5	小茂2-15-1	公園	二丁目公園。人通りの少なさや外からの死角が心配される。	防犯		パトロールの強化	(情報提供)	(警察)	
32 上板橋第四	1	東新町1-7-1	セブンイレブン近く	信号機が木の葉により見づらい	交通	11月16日	植栽の剪定	【対応予定】	(土木)	板橋
	2	上板橋1-3-1	学校角	信号のない横断歩道を児童が渡るが、車・バイクの通行量が多く、スピードも速くて危険	交通		信号の設置	『要望実施不可』 ※設置条件外	(警察)	
	3	東新町1-14-11	南ときわ通り沿いの 駐車場	歩道と駐車場との境に設置したブロック塀の高さが低く、児童がよく乗って遊んでいる。転倒等の危険がある。	交通		ブロック塀を補修	『要望実施不可』 ※民有地のため	—	
33 常盤台	1	常盤台1-47	高架下	高架下の通路が狭い割に自転車や徒歩の交通量が多い。	交通	11月8日	自転車と歩行者の ルートに分ける	『要望実施不可』 ※完全分離は困難 改修工事予定あり	(都道)	板橋
	2	常盤台2-3-16	東第23号踏切	踏切の幅が狭いにもかかわらず、原付や自転車と交差することが多い。	交通		踏切の拡幅 取締強化	『要望実施不可』 ※民有地・規制対象外	(警察)	
	3	常盤台2-3-5	東第24号踏切	踏切の幅が狭いにもかかわらず、原付や自転車と交差することが多い。	交通		踏切の拡幅 取締強化	『要望実施不可』 ※民有地・規制対象外	(警察)	
	4	常盤台1-16-1	交差点	環七への通じる道。30km道路だが、スピードを出す車が多い。見通しも悪く、坂になっているため、スピードが出やすい。	交通		取り締まり強化 信号機の設置	(情報提供) 『要望実施不可』 ※設置条件外	(警察) (警察)	
	5	常盤台1-11	交差点	常盤台公園の角。ガードレールなし。	交通		ガードレールの設置 取り締まり強化	『要望実施不可』 ※設置スペースなし	(土木) (警察)	
	6	南常盤台1-2	南常盤台バス停前	上板橋一中近くのバス停（南常盤台停留所）	交通		注意喚起の表示の設置	『対策不要』	(都道)	
34 桜川	1	小茂根5-15	～小茂根5-8	車の往来、近隣中高生の通学多い	交通	11月16日	ガードレール設置、ス クールゾーン検討	『要望実施不可』 『要望実施不可』	(土木) (警察)	板橋
	2	東新町2-39	と2-47の間	道路上の「止まれ」が消えている	交通		塗り直し	【対応済み】	(警察)	

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄	
							内容	状況	備考		
35	弥生	1	弥生町20-4	正門付近 旧川越 街道	一方通行だが交通量が多い	交通	11月10日	ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	板橋
36	大谷口	1	大谷口北町29-3	日大近く	道幅が狭いが車のおりが多い	交通	11月9日	注意喚起の看板	【対応予定】	(土木)	板橋
		2	大谷口北町12-5 あたり	あたり	信号無視の車が多い	交通		取り締まり	(情報提供)	(警察)	
		3	東山町10-5あたり	あたり	こどもの飛び出しが多い	交通		停止線塗り直し	【対応予定】	(警察)	
		4	大谷口北町66	～70-5	ブロック塀が所々あり、災害時崩れる可能性あり	交通		ブロック塀撤去	(情報提供)	(都市整備部)	
37	向原	1	向原2-6	と7番地の間	生け垣や塀が続き、狭い。ガードレールも無い。通行量が多い。	交通	11月10日	ガードレールの設置、 速度抑制舗装	『要望実施不可』 ※他区のため	—	板橋
		2	向原2-2	先	駐車場から車が出ている。	交通		駐車場管理者 への連絡	『対策不要』 ※適正に駐車	(事務局)	
		3	向原2-24	先	上り坂で見通し悪し。「徐行」の舗装が薄くなっている。	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
		4	向原2-19	と20番地の間	細く、左右の塀が高く、周囲から見えない	防犯		防犯を呼び 掛ける掲示	『要望実施不可』 ※設置箇所なし	(土木)	
		5	向原1-13	先	歩道上の自転車「とまれ」が薄くなっている。	交通		塗り直し	【対応予定】	(都道)	
38	赤塚	1	赤塚7-27-5	魚金前信号	信号を見ないで渡る児童が多い	交通	10月14日	ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	高島平
		2	赤塚5-7-8	森田文具店から松月 そばの路地	スピードを出して走る車や自転車が多い	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
39	成増	1	成増町1-5	あいキッズよりの交差点	交通量が多いため危ない	交通	10月13日	注意喚起	『対策不要』 ※既に設置済み	(土木)	高島平
		2	成増町1-6	下赤塚公園周辺	見通しが悪い	交通		ターポリン設置	【対応済み】	(土木)	
40	赤塚新町	1	赤塚新町3-14-2	あたり	車の交通量が多い。コモディイイダ駐車場出入口	交通	10月13日	人員確保	『要望実施不可』	(事務局)	高島平
		2	赤塚新町3-27-1	あたり	光が丘公園の外周のところ見通しが悪く事故の危険。	交通		人員確保	『要望実施不可』	(事務局)	
		3	赤塚新町3-20-1	あたり	植木が道路にせり出し歩道狭い。	交通		植木剪定依頼	【対応済み】	(土木)	
		4	赤塚新町3-33-1	あたり	シーソー公園から3-33にわたって来るところが見通し悪く危険。	交通		人員確保	『要望実施不可』	(事務局)	
		5	赤塚新町3-32-1	あたり	曲がって来る自転車が危険	交通		人員確保	『要望実施不可』	(事務局)	

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄
							内容	状況	備考	
41 紅梅	1	徳丸6-51-10	の交差点	信号の無い横断歩道で比較的車の通りがある	交通	10月14日	ダイヤモンド、停止線引き直し	【対応予定】	(警察)	高島平
	2	徳丸5-38-11	の畑から工事している所までの道	大型トラックの出入りが多く登校班と被り危険	交通		トラックの出入りを遅らせてほしい	『対策不要』 ※工事完了	(土木)	
	3	徳丸6-52-5	南側	高いブロック塀がある	交通		要望なし	(情報提供)	(都市整備部)	
	4	徳丸6-37-2	(豊隆機器サービス)	車の路駐が多く、急に発信されたら危険	交通		通学路であることを周知	『対策不要』 ※当日、問題なし	(警察)	
	5	徳丸6-33-17	と34の間	バス通りの信号のある交差点の方からの車より、北野社裏から来る車の方がスピードを出している印象があり、注意が必要	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
42 北野	1	徳丸3-23-1	T字路	左折し、逆走する車が多い	交通	10月13日	ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	高島平
	2	徳丸4-10-6	交差点	今あるミラーでは、一方向しか見えない	交通		ミラーの設置	『対策不要』 ※隅切り済み	(土木)	
	3	徳丸3-30-5	あたり	片側にしかガードレールがない	交通		ガードレールの設置	『要望実施不可』 ※民地出入口のため	(土木)	
	4	徳丸3-10-8	あたり	路面標示が消えている	交通		横断歩道、止まれの路面標示の補修	【対応予定】	(警察)	
	5	徳丸3-8-6	あたり	路面標示が消えている	交通		止まれの路面標示の補修	【対応予定】	(警察)	
	6	徳丸4-23-6	, 24	街灯が少ない上に大型車の通行が多い	防犯		街灯の設置	【対応予定】 ※一部仕様変更	(土木)	
	7	徳丸3-24-11	, 27	飛び出しが多い。路面標示が消えている	交通		路面標示の補修 ミラー修正	【対応予定】 【対応済み】	(警察) (土木)	
43 成増が丘		昨年度点検済み								
44 下赤塚	1	赤塚2-22-4	付近	クランク付近の見通しが悪い。道幅が狭く歩行者と車のすれ違いが危険。	交通	10月14日	ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	高島平
	2	赤塚6-2-1	付近	車から、歩行者が死角に入り見えにくい。退避場所も狭い。	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
45 徳丸	1	徳丸1-18-1	交差点	自転車や自動車が止まらずに通行することがあるため注意が必要	交通	10月18日	ターポリン設置	【対応済み】	(土木)	高島平
	2	若木2-30-12	四差路	カーブで見通しが悪く道幅も狭いが、車・自転車・歩行者が多い四差路のため横断時に注意が必要	交通		路面標示再塗装	【対応予定】	(警察) ※志村	
	3	徳丸1-5-8	丁字路	通り一帯の通学路が信号を避ける道となっており、速度を落とさず車やバイクが通るので危険	交通		注意喚起	【対応済み】	(土木)	
	4	徳丸1-51-4	から1-52・1-53 階段	暗く舗装されていないところが多く、注意が必要	交通		植栽剪定 街灯増設	【対応済み】 『対策不要』 ※照度基準クリア	(土木)	
	5	徳丸2-28-20	丁字路	信号のない道路で、車の通りが激しいのでわたる際に危険だと感じた。	交通		横断の無いよう指導	『指導依頼』	(学校)	

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）	危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄
						内容	状況	備考	
46	三園	昨年度点検済み							
47	高島第一	危険個所なし							
48	高島第二	昨年度点検済み							
49	高島第三	危険個所なし							
50	高島第五	危険個所なし							
51	高島第六	危険個所なし							