

令和7年度 板橋区通学路安全合同点検結果報告（対応内容の内訳）

警察署	合同点検 実施校	合同点検 実施箇所	対応内容内訳					
			対応済	対応予定	要望実施不可	対策不要	検討中	その他
板橋	14校	50か所	17	19	5	12	0	3
志村	7校	13か所	5	3	3	4	0	0
高島平	6校	20か所	7	1	3	7	0	3
合計	27校	83か所	29	23	11	23	0	6

※合同点検1か所につき、対策の要望が複数の場合もあるため、実施箇所と対応内容の内訳は一致しません。

- ・対応済…土木部の「ターポリン製幕の設置」、「路面標示塗り直し」等
- ・対応予定…警察及び土木部の「路面標示塗り直し」等
- ・要望実施不可…「設置基準を満たしていないもの」や「狭小地のためといった物理的に設置できないもの」等
- ・対策不要…「既に対策を実施済」、「照明の照度基準を満たしているもの」等
- ・その他…「他部署への情報提供」、「付近の店舗に注意喚起依頼」等

令和7年度 区立小学校通学路安全合同点検箇所一覧

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）	危険の内容及び状況	点検日	対応内容	対応状況	対応予定部署	所管警察署	
1	志村	新たな危険箇所なし							
2	志村第一	1 泉町48-15	泉町に新築の家が増え、通学路としてこの道を通る児童が多くなってきている。車も自転車も多く通るのに、歩道の線が書かれていないので危険である。	10月31日	歩道と車道を分ける線の塗装	要望実施不可※幅員狭小のため	土木	志村	
3	志村第二	1 小豆沢1-2-19	スカイティアラ前横断歩道	150人以上の列になるため、信号を見ず飛び出す児童が多い	10月27日	学童擁護員の配置	要望実施不可※交通安全指導により対応	教育	志村
3	志村第二	2 志村1丁目	中山道と福寿道りの交差点	交通量の多い交差点にもかかわらず、学童擁護員が1名しかいない。	10月27日	学童擁護員の配置	対応予定	教育	志村
4	志村第三	1 清水町72-3	東京ヤクルト販売(株)清水町センター前	交差点に歩行者用の信号がついているが、自転車がそれに合わせて動く歩行者と自転車がスクランブルになって危険になる。	10月27日	自転車に対する注意喚起のターポリン製幕の設置	対策不要※既に対策済	土木	志村
4	志村第三	2 清水町64-1	時間貸しパーキング前	パーキング前の道路が狭く、パーキングの間口が広いためどこから車が出てくるかわからない。	10月27日	学童注意のターポリン製幕の設置	対応済	土木	志村
4	志村第三	3 蓮沼町88	テーオーシー保育園の前の通り	一方通行の通りであるが、30キロ制限にも関わらずそこそこの速度で車が通過する。朝は、園への送り迎えの自転車が前から向かってくる、後ろからは車が来るという状況で非常に危険である。	10月27日	とびだし注意の看板は既に設置済だが、民有地からの樹木で見えにくいいため、樹木剪定を依頼	対応済	土木	志村
5	志村第四	新たな危険箇所なし							
6	志村第五	新たな危険箇所なし							
7	志村第六	1 坂下2丁目23-1	プラウド板橋蓮根駅前交差点	プラウドの箇所は一方通行であるが、車が進入してくるので危険である。	11月5日	進入禁止等の目立つ大きな看板の設置	対策不要※既に対策済	警察	志村
7	志村第六	2	正門前	正門に沿って進む方向に一時停止がないため、T字路を自転車が勢いよく通り過ぎる。	11月5日	自転車に対する注意喚起のターポリン製幕の設置	対応済	土木	志村
7	志村第六	3 坂下2-14	学校角のT字路	右側を確認するミラーがついていないため危険	11月5日	右側が見えるミラーの設置	対策不要※一方通行で車は左側から来るため	土木	志村

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	点検日	対応内容	対応状況	対応 予定 部署	所管 警察署	
7	志村第六	4	坂下2-11	あいキッズ前のT字路	ミラーがなく左右が確認できない。	11月5日	左右が見えるミラーの設置	対策不要※見通し良好	土木	志村
8	前野	1	前野町2-47	前野中央通り交差点	登校時児童は歩行者用信号がない交差点を渡らなくてはならない	10月31日	1学童擁護員の配置 2歩行者用信号の設置	1対応予定 2要望実施不可 ※設置基準外	1教育 2警察	志村
9	中台		新たな危険箇所なし							
10	舟渡	1	舟渡3-6-16		スクールゾーンの標識が見にくい	11月5日	スクールゾーンの路面標示	対応済	土木	志村
11	新河岸		新たな危険箇所なし							
12	富士見台		新たな危険箇所なし							
13	蓮根		新たな危険箇所なし							
14	蓮根第二		新たな危険箇所なし							
16	北前野	1	前野町5丁目44	北前野北面角	横断歩行者・自転車・自動車等の交錯。バス停「志村学校」で下車した近隣の私立中高生と登校してくる本校児童が狭い歩道から横断歩道へ出てくる。本校北東辺道路からの通勤歩行者・自転車と、南側住宅地からの自動車・自転車や、北側高速下の道路から進入してくる自動車とが計4方向から信号機のない交差点に集中し、複雑に交錯するため、たいへん危険である。	10月31日	1学童擁護員の配置 2学童注意のターポリン製幕の設置	1対応予定 2対応済	1教育 2土木	志村
17	緑		新たな危険箇所なし							
19	板橋第一		新たな危険箇所なし							
20	板橋第二	1	板橋2-35-6	フラットタカハシ前交差点	信号がなく交通量が多く危ない	11月18日	交差点の赤色塗装	対応済	土木	板橋
20	板橋第二	2	板橋2-7-7	細い路地	人通りが少なく、以前不審者に女子が声をかけられた	11月18日	街灯を多くする等	対策不要※照度基準クリア	土木	板橋
20	板橋第二	3	板橋2-18と19	山手通り下トンネルの中及び付近の道	トンネルを抜けると道幅が狭くなる。特に雨の日は路駐車が多く、走ってくる車に接触しそうになる	11月18日	駐車禁止の表示、ガードレール、ポール等を設置して路駐を防ぐ	要望実施不可※狭小のためガードレール設置は不可、駐車禁止の標識は既に設置済、取締り強化を依頼	都道警察	板橋
20	板橋第二	4	板橋2-4-40	子易神社から踏切へ向かう道	歩行者、車とも通行量が多い	11月18日	歩道の塗装、学童注意のターポリン製幕の設置	対応済	土木	板橋

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）	危険の内容及び状況	点検日	対応内容	対応状況	対応予定部署	所管警察署	
20	板橋第二	5 板橋2-53と54の間	四ツ又交差点の学校側	空き地の雑草がひどく、道にはみ出ている。隣のマンション工事現場から頻りに工事車両が出入りする。	11月18日	1雑草の刈り取りの勧告 2工事現場の誘導員に注意喚起	1対策不要※既に対策済 2対応済	1土木 2教育	板橋
20	板橋第二	6 板橋2-30-5	コンビニエンスストア前	歩道が狭く保育園児の送迎もあり	11月18日	コンビニエンスストアに対し、歩道の駐輪に対する注意喚起を依頼	依頼済	土木	板橋
21	板橋第四	1 板橋4-6-1	ライフ前歩道橋付近	歩道を走る自転車がが多く、歩道橋を上り下りする児童との接触の恐れあり。	11月13日	学童注意の看板設置、ラバーポールを設置	対応済※看板は設置済、点検時ラバーポールが破損していたため修理済	国道	板橋
22	板橋第五	1 中丸町33付近	交差点	「とまれ」の表示が消えかかっている。	11月11日	「とまれ」の再塗装	対応予定	警察	板橋
22	板橋第五	2 中丸町40付近	交差点	信号がなく、危険	11月11日	信号の設置	要望実施不可※設置条件外	警察	板橋
22	板橋第五	3 中丸町59付近	交差点	信号なく、横断歩道もなく危険	11月11日	1信号、横断歩道の設置 2自転車のストップマークの塗装	1要望実施不可 ※設置条件外 2対応済	1警察 2土木	板橋
22	板橋第五	4 南町26と32	交差点	信号がなく、危険	11月11日	信号の設置	要望実施不可※設置条件外	警察	板橋
23	板橋第六	1	川越街道沿い	自転車と児童の接触の恐れ	11月13日	注意喚起の看板設置	対応予定	国道	板橋
23	板橋第六	2 仲町15 付近		向こう側が坂道になっていることに気づきづらい自転車の速度が速い。	11月13日	自転車に対する注意喚起のターポリン製幕の設置	対応済	土木	板橋
23	板橋第六	3 仲町35 付近		信号のない十字路	11月13日	学童注意のターポリン製幕の設置	対応済	土木	板橋
24	板橋第七	1 大山金井町32番地		スクールゾーンの文字がかすれている	11月11日	スクールゾーンの路面標示の塗り直し	対応予定	土木	板橋
24	板橋第七	2 大山金井町37番地		踏切を待っているときの待機場所	11月11日	歩行者用ストップマークの路面標示	対応予定※令和8年度	土木	板橋
25	板橋第八	1 双葉町	33-15付近	スクールゾーンにも関わらず、車が進入してくる	11月7日	1見守りの増員 2歩道の緑色塗装	1対策不要※既に対策済 2対応済	1教育 2土木	板橋
25	板橋第八	2 双葉町	43の1	不審者が隠れられる	11月7日	防犯カメラの設置	対策不要※既に対策済	教育	板橋
26	板橋第十			新たな危険箇所なし					

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	点検日	対応内容	対応状況	対応予定部署	所管警察署	
27	金沢	1	加賀2-2	金沢 東門北側（緑橋の南側）	横断歩道の線が薄くなっている。	11月7日	横断歩道の再塗装	対応予定	警察	板橋
27	金沢	2	板橋4-55	王子新道（板谷公園と板橋第五中の間）	車道及び歩道の白線が消えている。	11月7日	1白線の再塗装 2横断歩道の再塗装	1対応済 2対応予定	1土木 2警察	板橋
29	加賀	1	稲荷台23-1		一時停止標識の変形	11月7日	標識の付け替え	対策不要※運転者がはっきりと確認することができるため	警察	板橋
29	加賀	2	稲荷台23		住所表示の変形及び浮き	11月7日	住所標識の付け替え	戸籍住民課に情報提供	その他	板橋
29	加賀	3	稲荷台23-1		立て看板の文字かすれ	11月7日	看板の付け替え	対策不要※既に対策済	土木	板橋
29	加賀	4	稲荷台20		ダイヤモンドのかすれ	11月7日	ダイヤモンドの再塗装	対応予定	警察	板橋
30	上板橋	1	南常盤台1丁目8	南ときわ台公園	公園脇に路上駐車が多数。公園出口だが車や自転車の通行も多い	11月13日	警察による路上駐車の取り締まり	取締りの係に情報提供	警察	板橋
30	上板橋	2	東山町10-6	はたけ公園入り口	入口を出たところ正面のとまれの表示が消えている	11月13日	止まれの表示の塗り直し	対応予定	警察	板橋
30	上板橋	3	東新町7~11	コモディイダからファミリーマート	交通量が多く、コモディイダの交差点周辺は自転車の通行も多い。	11月13日	一時停止の表示	対策不要※一方通行のため標示不要	警察	板橋
31	上板橋第二	1	小茂根1-3	旧上二中裏	通学時の自転車の往来が激しく、見通しが悪い。	11月20日	学童注意のターポリン製幕の設置	対応済	土木	板橋
31	上板橋第二	2	小茂根1-13	旧上二中角	特に朝は通勤通学の人が大変多く危険。	11月20日	学童注意のターポリン製幕の設置	対応済	土木	板橋
31	上板橋第二	3	小茂根2-21	オートバックス付近	車両の出入りが多く、歩行者も死角になりがち。	11月20日	一時停止の塗り直し	対応予定	警察	板橋
31	上板橋第二	4	小茂根2-14	小茂根出張所付近十字路	スクールゾーンの間際にも車の往来が多くある。	11月20日	1スクールゾーンの路面標示の塗り直し、2スクールゾーンの標識を大きくする	1対応済 2対応予定	1土木 2警察	板橋
31	上板橋第二	5	小茂根1-14	正門出ですぐの十字路	バリケードがないためか、車も自転車も非常に多くなった。	11月20日	注意喚起	対策不要※既に対策済	土木	板橋
31	上板橋第二	6	小茂根2-11	整肢療護園信号付近	道が狭く、信号待ちの車も路側帯上に止まらざるを得ない状態。過去に事故もあったとのこと。	11月20日	ガードレールの設置	要望実施不可※狭小のため	土木	板橋
32	上板橋第四	1	上板橋1-21付近	カーブミラーまたは道路標識の設置	歩行者が車道を横断しようとするときに、歩道を走る自転車が死角に入り確認しにくい。	11月20日	自転車に対する注意喚起のターポリン製幕の設置	対応済	土木	板橋

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）	危険の内容及び状況	点検日	対応内容	対応状況	対応予定部署	所管警察署
33	常盤台	1 常盤台1-44-6 三井住友銀行前	区営の自転車駐輪場へ猛スピードで侵入する自転車が多いため、登下校中の児童と接触する危険性がある。以前、自転車と一般の方が接触した事故の発生あり。	11月28日	学童擁護員の配置	対応済	教育	板橋
33	常盤台	2 常盤台1-11-10 風見医院付近	見通しが悪く、スピードを超過している車の走行が多い。停止線消失箇所あり。	11月28日	停止線の塗り直し	対応予定	警察	板橋
33	常盤台	3 常盤台1-28-10 常盤台1丁目児童遊園付近	見通しが悪く、スピードを超過している車の走行が多い。	11月28日	1止まれ、一時停止の塗り直し、2交差点の十字塗装	1対応予定 2対応済	1警察 2土木	板橋
33	常盤台	4 東武東上線線路沿い	夜間は人通りが少なく、暗い。塾帰り等で本校の児童が通行していることもある。	11月28日	街灯、防犯カメラの設置	対策不要※照度基準クリア、付近に防犯カメラあり	土木 教育	板橋
33	常盤台	5 常盤台1-9-5 常盤台動物病院付近の交差点	スクールゾーンになっているが、環七やときわ台駅への抜き道のため、車が進入してくる。塗装が劣化し、スクールゾーンであることが分かりづらい。	11月28日	スクールゾーンの路面標示	対応済	土木	板橋
34	桜川	1 東新町2-24-8 まどかときわ台南西側の道路	路面標示の「止まれ」「徐行」表示が薄くなっている	12月2日	1「止まれ」、2「徐行」の塗り直し	1対応予定 2対応予定	1警察 2土木	板橋
34	桜川	2 東新町2-25, 26, 27, 28の交差点	路面標示の「止まれ」「徐行」表示が薄くなっている	12月2日	1「止まれ」、2「徐行」の塗り直し	1対応予定 2対応予定	1警察 2土木	板橋
34	桜川	3 東新町1-48-10 かっぱ寿司の裏。川越街道に出る手前の交差点	路面標示の「止まれ」表示が薄くなっている	12月2日	「止まれ」の塗り直し	対応予定	警察	板橋
34	桜川	4 東新町1-44-2付近 Calmeときわ台付近の道路上	路面標示の「止まれ」表示が薄くなっている	12月2日	「止まれ」の塗り直し	対応予定	警察	板橋
34	桜川	5 東新町2-12-3 パークジャパン東新町第1T字路	路面標示の「止まれ」表示が薄くなっている	12月2日	「止まれ」の塗り直し	対応予定	警察	板橋
34	桜川	6 東新町2-14付近 広い駐車場横の交差点	路面標示の「止まれ」表示が薄くなっている	12月2日	「止まれ」の塗り直し	対応予定	警察	板橋
34	桜川	7 東新町1-27-8 緑が丘第一公園公衆トイレ脇の道	植栽が伸び、見通しが悪く危険	12月2日	植栽の手入れ	対策不要※既に対策済	土木	板橋
34	桜川	8 小茂根3-9-8 コートハウス前の交差点	左折車の視認性が悪い	12月2日	学童注意等の注意喚起	対策不要※見通しの良い信号のある交差点のため	土木	板橋
35	弥生	新たな危険箇所なし						
36	大谷口	新たな危険箇所なし						
37	向原	1 向原一丁目9, 18番地間	T字路の手前の「止まれ」と一時停止の線が薄れているため、児童の飛び出しが心配。	12月4日	「止まれ」の再舗装	対応予定	警察	板橋
37	向原	2 向原二丁目32, 33番地間	十字路の1方向の「止まれ」一時停止の線がうすれているため、児童の飛び出しが心配。（多くの児童が通る道路）	12月4日	「止まれ」の再舗装	対策不要※既に対策済	警察	板橋
37	向原	3 向原二丁目32番地 要町通りから入ってくる道路	スクールゾーンに指定されており、多くの児童が通る道路であるが、スクールゾーンや時間帯の舗装が薄れている。	12月4日	スクールゾーンの路面標示と白線の塗り直し	対応済	土木	板橋

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	点検日	対応内容	対応状況	対応 予定 部署	所管 警察署
39	成増		新たな危険箇所なし						
40	赤塚新町	1	赤塚新町3丁目32番3号	ゆりのき北団地内通路 タイルがガタガタしている。	10月22日	道路の舗装	情報提供※民有地のため、 管理者に対し情報提供済	土木	高島平
40	赤塚新町	2	赤塚新町3丁目14番22号	コモディイイダ前歩道 道路がゆがんでいる。	10月22日	道路の舗装	対策不要※歪み箇所なし	土木	高島平
40	赤塚新町	3	赤塚新町3丁目30番11号	歩道 植え込みが伸びていて見通しが悪く、左右から自転車が来ているか分からず危ない。	10月22日	伐採する。または、通学路である表示をする。	対策不要※既に剪定済	土木	高島平
41	紅梅		新たな危険箇所なし						
42	北野	1	徳丸3-20-14	北野保育園交差点 見通しが悪く、下り坂の下になっているため、自転車等の一時停止が行われず、交通事故の恐れがある。	10月23日	自転車に対する注意喚起のター ポリン製幕の設置	対応済	土木	高島平
42	北野	2	徳丸3-22及び3-11	に挟まれた道路 この通学路は、朝の時間には、北野学校及び 赤塚第一中学校の生徒で溢れ返ってる状態だが、ガードレール等は全く設置されていない。 また 午前7時30分から午前8時30分まで スクールゾーンとして自動車進入禁止に関わらず、ほぼ常時、標識を無視した違反車が侵入している状態で、児童が溢れている中で歩車混在し、大変危険な状態にある。	10月23日	1スクールゾーンの路面標示 2取締り強化	1対応済 2情報提供	1土木 2警察	高島平
42	北野	3	徳丸3-35付近	徳丸地域センター付近の徳丸通り ここは通学路のむらさきコースに設定されていますが、バスも通る交通量の多い通りです。徳丸2丁目サイドにはガードレールがあるので、そちらを通ればよいのかもしれませんが、不必要に子供に道路を横断させたくなくて、ガードレールの無い側を歩いています。バスがすれ違う時など、歩行者とバスの距離はほぼゼロです。その他、駐車車両などがあると、子供は車道の真ん中を歩かざるを得ず、とても危険だなど思うことが多々あります。	10月23日	ガードレールの設置	要望実施不可※バスのすれ違いができなくなるため。ガードレールの設置されている側の歩道を使用。	土木	高島平
42	北野	4	徳丸3-35-19	付近から宮ノ下交差点方向を見た徳丸通り ここは通学路のむらさきコースに設定されていますが、バスも通る交通量の多い通りです。徳丸2丁目サイドにはガードレールがあるので、そちらを通ればよいのかもしれませんが、不必要に子供に道路を横断させたくなくて、ガードレールの無い側を歩いています。バスがすれ違う時など、歩行者とバスの距離はほぼゼロです。その他、駐車車両などがあると、子供は車道の真ん中を歩かざるを得ず、とても危険だなど思うことが多々あります。	10月23日	ガードレールの設置	要望実施不可※バスのすれ違いができなくなるため。ガードレールの設置されている側の歩道を使用。	土木	高島平

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	点検日	対応内容	対応状況	対応 予定 部署	所管 警察署
42	北野	5	徳丸2-11-18 伸栄荘前	プランターを針金（バインド）で留めてあるところが崩れかけていまして、歩道に少しはみ出していました。少し危ないと感じた。	10月23日	所有者への撤去依頼	対応済	土木	高島平
42	北野	6	徳丸3-23 北野学校の給食門の近く	左折禁止がわかりにくい。	10月23日	左折禁止のターポリン製幕の設置	対策不要※既に対策済	土木	高島平
42	北野	7	徳丸3-22 マナーズフォート公園前	車の通りが多い。	10月23日	横断歩道の設置	要望実施不可※付近に横断歩道があるため	警察	高島平
42	北野	8	徳丸3-21辺り 十字路	4方向のうち3方向が一時停止となっているが停止しない自転車がも多く散見され大変危険	10月23日	自転車に対する注意喚起のターポリン製幕の設置	対策不要※既に対策済	土木	高島平
43	成増ヶ丘		新たな危険箇所なし						
44	下赤塚		新たな危険箇所なし						
45	徳丸	1	徳丸1-47-2	校門から不動通り、西徳通りへ向かう道は急な坂になっており、自転車等スピードが出ている状態で坂を下ってくるので、登下校は注意が必要。 ・不動通り方面、西徳通り方面共に一部路があり、街灯も少なく薄暗い。	10月22日	スピード落とせのターポリン製幕の設置	対応済	土木	高島平
45	徳丸	2	徳丸1-43-1	横断歩道が半分消えている。	10月22日	横断歩道の塗り直し	対応予定	警察	高島平
45	徳丸	3	徳丸1-12-2	児童遊園の角の交差点が下り坂になっており、自転車のスピードが出やすい為、注意が必要。	10月22日	自転車に対する注意喚起のターポリン製幕の設置	対応済	土木	高島平
45	徳丸	4	徳丸2-18-16	日中は業者の路上駐車が多い。また、急な下り坂の出発点から道が斜め方向にカクッと曲がっており、見通しが悪い。	10月22日	スピード落とせのターポリン製幕の設置	対応済	土木	高島平
46	三園	1	三園一丁目 ファミリーマートの近く	歩道橋下歩道の道幅が狭い。傘を使用するときは混雑する。	10月21日	注意喚起	対策不要※既に対策済	土木	高島平
46	三園	2	成増五丁目 厚生病院近く	横断歩道のないところを横断する大人が多い。	10月21日	注意喚起	対策不要※見通しが良く、交通量が少ないため	土木	高島平
48	高島第二	1	高島平2-27 六の橋通り、丸源ラーメン前、スクールゾーン	スクールゾーン（7:30~8:30）車のスピードが速い	10月21日	スクールゾーンを周知するターポリン製幕の追加設置	対応済	土木	高島平
48	高島第二	2	高島平2-25 高島平二丁目公園角の交差点（2012年に小学2年生の死亡事故あり）	車やバイクのスピードが速い。自転車同士や車と人の衝突事故が多い。	10月21日	スクールゾーンについての注意喚起	対策不要※既に対策済	警察	高島平
49	高島第三		新たな危険箇所なし						
50	高島第五	1	高島平3-11-1 学校前の道	スクールゾーンだが、朝の車の通行量が多い	10月21日	注意喚起	依頼済※付近の店舗に注意喚起依頼	警察	高島平
51	高島第六		新たな危険箇所なし						