

板橋区立教育科学館内プラネタリウム施設の故障による一時休止について

1 故障の内容・経過

11月10日（水）10時15分ごろ、プラネタリウム投影中にコンソール（操作盤）部分から異臭及び煙が発生したため内部を確認したところ、出火が確認されたため同館職員が消火器を用い、同日10時26分消火した。

その後板橋消防署、板橋警察署による現場検証が行われ、事件性がないこと、再出火の可能性がなく安全が保たれていることを確認した。

2 初期対応(措置)内容

異変を感じた職員により速やかな避難誘導を行った結果、けが人や不調を訴える者はいなかった。

また、主管課職員が連絡を受け現場に赴き、消防署・警察署の現場検証に立ち会った。

3 発生原因

現在消防署及びメーカーによる合同調査により調査中。

4 今後について

機器の修繕及び安全性の検証が完了するまでプラネタリウム投影は一時休止とする。