

これまでの建設地の様子 ～平成26年7月～



本庁舎北館13階バルコニーから撮影した平成26年7月29日現在の様子です。

建設地東側は外回りの外装設置工事を行っています。



建設地西側の様子です。写真中央は屋上庭園へ通じる階段室・EVロビーの建屋となります。

現在、階段室廻りのカーテンウォールの取り付け工事を行っています。



2階の内部工事の様子です。柱・壁の塗装工事と天井板の貼付けが完了し、床はOAフロアを設置しました。

また、窓際にはペリカウンターを設置しております。