

これまでの建設地の様子 ～平成26年5月～



平成26年5月29日現在の様子です。

現在、奥では庁舎北館との連絡通路となる渡り廊下の鉄骨工事を行っており、手前では7階床の型枠・配筋工事を行っています。

今月中に躯体のコンクリート工事が完了します。

(平成26年5月29日撮影)



屋上階と渡り廊下は鉄骨構造となります。

山手通り側の北館と接続する渡り廊下の鉄骨設置状況です。



3階内部工事の状況写真です。

2、3、4階は硝子と間仕切り壁下地の設置工事に着手しています。