

## 令和5年度 板橋区通学路合同点検結果報告(対応内容の内訳)

※合同点検1箇所につき、対策の要望が複数の場合もあるため、実施箇所と対応内容の内訳は一致しません。

警察署	合同点検 実施校	合同点検 実施箇所	対応内容内訳						
			対応済	対応予定	依頼済	要望実施不可	対策不要	検討中	その他
板橋	13校	54箇所	10	14	3	16	10	2	6
志村	7校	38箇所	19	12	0	9	5	5	2
高島平	10校	25箇所	8	2	2	8	4	0	4
合計	30校	117箇所	37	28	5	33	19	7	12

対応済…土木部の「ターポリン製幕の設置」等

対応予定…警察及び土木部の「路面標示塗り直し」等

依頼済…民有地において「草木の剪定」等

要望実施不可…「設置基準を満たしていないもの」や「狭小地のためといった物理的に設置できないもの」等

対策不要…「照明の照度基準を満たしているもの」等

その他…「他部署への情報提供」といったもの等

令和5年度 区立小学校通学路安全点検結果報告一覧

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄警察署	
							内容	状況	備考		
1	志村	昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								志村	
2	志村第一	1	宮本町50-9	南篠薬局からスパディオ	全体的に道が狭く、大人でも危険を感じる。車道と歩道がきちんと分けられてない。	交通	11月2日	車道と歩道を分ける線の引き直し	『対策不要』 ※既に実施済	(土木)	志村
3	志村第二	1	小豆沢1-2-19	横断歩道	・通行児童が昨年度より増加し、150名以上になり安全確保できない。 ・マンホールが雨天時に滑り易い。	交通	10月26日	交通誘導員の配置 マンホール交換	『要望実施不可』 (情報提供)	(事務局) (都下水道局)	志村
		2	小豆沢1-8	福寿通り	・歩道が狭い。 ・児童が繋がって歩くため、横断歩道を占拠。 ・信号のない横断歩道が何力所もあり、児童の横断に危険がある。 ・コンビニエンスストア駐車場から出てくる車が危ない。	交通	10月26日	植込みの刈込、撤去 ターポリン製幕設置 交通誘導員の配置	【対応予定】 【対応済】 『要望実施不可』	(土木) (土木) (事務局)	志村
		3	小豆沢1-11-6	歩道橋前	・鳩除けネットが劣化している。 ・児童の利用が200名以上と多い上に通路が狭く危険。 ・自転車とぶつかることも多数起きている。 ・警察署が移転し見る目が少なくなった。	交通	10月26日	ネットの交換 歩道の色塗装 交通誘導員の配置	【対応済】 【検討中】 『要望実施不可』	(国道) (国道) (事務局)	志村
		4	志村1-7-1	志村第二小学校横の福寿通りガードレール	・昨年度、数回。ガードレールの横棒が抜ける事故が発生している ・現在も破損箇所あり ・通学路看板の劣化	交通	10月26日	ガードレールの修理、点検 幕の留め金の交換	【対応予定】 【対応済】	(土木)	志村
		5	前野町4-61	見次公園坂上付近注意看板	『速度おとせ』の看板の劣化	交通	10月26日	ターポリン製幕の交換	【対応済】	(土木)	志村
		6	志村1-1	コインパーキング前T字路	・車の往来が多く危険 ・児童の飛び出しも多い ・看板の劣化	交通	10月26日	ターポリン製幕の交換	【対応済】	(土木)	志村
		7	志村1-12	一里塚付近ガソリンスタンド前歩道	・歩道の凹凸が多く危険	交通	10月26日	歩道の段差整備	【対応済】	(国道)	志村
		8	志村1-11	凸版印刷正門前	・車の往来が多い	交通	10月26日	ターポリン製幕設置 ミラーの設置	『対策不要』 ※既に実施済	(土木)	志村
4	志村第三	昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								志村	
5	志村第四	1	小豆沢3-1-1	小豆沢体育館通り	坂になっている歩道を猛スピードで下る自転車が多く登下校中の児童と接触する危険がある。	交通	10月26日	ナビマーク設置 ターポリン製幕設置	【対応予定】 【対応済】	(警察) (土木)	志村
		2	小豆沢4-14	区堺の下り坂	見通しが悪く歩道も途中からなくなる	交通	10月26日	ターポリン製幕設置	【対応済】	(土木)	志村
		3	小豆沢1-20	東原公園とガソリンスタンドの交差点	ガソリンスタンドからの車の出入りがあり、見通しも悪く、ガソリンスタンド側はガードレールがない	交通	10月26日	ガードレールの設置	『要望実施不可』 ※民有地出入口のため	(土木)	志村
		4	小豆沢2-35	東京メガシティから薬局(ぱぱす)への道路	道幅が狭く、車やバイク、自転車もスピードを落とさず通ることがある	交通	10月26日	停止線の塗り直し	【対応済】	(警察)	志村
		5	小豆沢4-11-13	龍福寺付近のT字路	道幅が狭く、車やバイク、自転車もスピードを落とさず通ることがある	交通	10月26日	ターポリン製幕設置	【対応済】	(土木)	志村

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄警察署
							内容	状況	備考	
6 志村第五	1	西台3-33-15	付近の交差点	出会い頭の衝突危険。平日と休日で交通量が違う。	交通	10月27日	ターポリン製幕設置	【対応済】	(土木)	志村
	2	西台2-16-11	付近	ガードレールが低くて崖に落ちそう。	交通	10月27日	ガードレールの交換	《検討中》	(土木)	志村
	3	西台2-24-21	付近	コンビニ前に信号がなく、道を渡るとき危険。	交通	10月27日	注意喚起表示の設置	【対応予定】	(都道)	志村
	4	西台2-5	付近	神社付近の細い道からの飛び出し注意。	交通	10月27日	ターポリン製幕設置	【対応済】	(土木)	志村
	5	西台2-4	付近	道路が狭く危険。バイク類も多い。全体的に暗い。	交通	10月27日	ガードレールの設置 自転車ストップマークの塗装 街灯を明るくする	《検討中》 【対応予定】 『要望実施不可』 ※照度基準クリア	(土木)	志村
	6	西台2-18-3	付近	自転車とぶつかりそう。	交通	10月27日	ミラー設置	『対策不要』 ※死角側は設置済、反対側は 目視可能のため設置不要	(土木)	志村
	7	西台1-23-1	付近	西台公園が薄暗い	防犯	10月27日	街灯を明るくする	【対応予定】	(土木)	志村
7 志村第六		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								志村
8 前野		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								志村
9 中台		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								志村
10 舟渡		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								志村
11 新河岸		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								高島平
12 富士見台	1	前野町1-10-1	正門付近	受付用務員からの見通しが悪い	防犯		インターホンの設置 受付用務員の増員	(情報提供)	(事務局)	志村
13 蓮根		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								志村
14 蓮根第二		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								志村
15 志村坂下	1	蓮根1-26		スクールゾーンに車が進入してくる。	交通	11月2日	路面標示	『対策不要』 ※既に対策済	(土木)	志村
	2	坂下1-37		スクールゾーンに車が進入してくる。	交通	11月2日	路面の色分け表示	『対策不要』 ※既に対策済	(土木)	志村
	3	坂下1-35		スクールゾーンに車が進入してくる。	交通	11月2日	横断歩道の塗り直し 路面標示	【対応予定】 【対応予定】	(警察) (土木)	志村
	4	坂下1-7		スクールゾーンに車が進入してくる。	交通	11月2日	路面標示	【対応予定】	(土木)	志村
	5	坂下1-12		スクールゾーンに車が進入してくる。	交通	11月2日	横断歩道の塗り直し	【対応予定】	(警察)	志村
	6	蓮根一丁目9、10	寺の脇道と合流する三叉路	スクールゾーンに車が進入してくる。	交通	11月2日	停止線の塗り直し ターポリン製幕設置	【対応予定】 【対応済】	(警察) (土木)	志村

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄警察署
							内容	状況	備考	
16 北前野	1	前野町5-41-5	昌玲寺付近交差点	車の往来と人の往来でぶつかりそうになることがある。	交通	11月2日	・人的配置 ・ターポリン製幕設置	『要望実施不可』 【対応済】	(事務局) (土木)	志村
	2	前野町5-23	T字路	飛び出し危険	交通	11月2日	・人的配置 ・ターポリン製幕設置	『要望実施不可』 【対応済】	(事務局) (土木)	志村
	3	前野町4丁目一五番地付近	ワーカーマン近く	車の行き来が多い、駐車場を出入りする車と児童の接触が心配	交通	11月2日	ポールの設置	《検討中》	(土木)	志村
17 緑		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								志村
18 若木	1	若木1-10	付近路上	見通しが悪い	交通	10月31日	カーブミラー設置	『要望実施不可』 ※設置スペースなし	(土木)	志村
	2	若木1-5	付近路上	見通しが悪く急に狭い道になる	交通	10月31日	カーブミラー設置	『要望実施不可』 ※見通し良いため不要	(土木)	志村
	3	若木2-8	付近路上	T字路で危ない	交通	10月31日	ターポリン製幕張替	【対応済】	(土木)	志村
	4	中台3-10	付近路上	4差路で危ない	交通	10月31日	ターポリン製幕設置 横断歩道の塗り直し	【対応済】 【対応予定】	(土木) (警察)	志村
	5	若木2-7	付近路上	鋭角三叉路で危ない	交通	10月31日	ターポリン製幕張替 横断歩道の塗り直し	【対応済】 【対応予定】	(土木) (警察)	志村
	6	若木1-27	付近路上	三叉路で危ない	交通	10月31日	ゼブラゾーン塗り直し	《検討中》 ※民有地を含むため	(土木)	志村
	7	若木1-17	付近路上	三叉路で危ない	交通	10月31日	ターポリン製幕設置	【対応済】	(土木)	志村
19 板橋第一		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								板橋
20 板橋第二		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								板橋
21 板橋第四	1	板橋1-42	平尾交番前	信号機がないため危険	交通	11月14日	信号機の設置	『要望実施不可』 ※設置条件外	(警察)	板橋
	2	板橋4-6	ピザハット前の交差点	・交通量が多く、下り坂でもあり危険。 ・歩道の縁石に段差がありつまずく児童がおり注意が必要。 (補足)6月中旬に歩道で大規模な工事があり、学校の点検時から路面状態が変わっている。	交通	11月14日	下水道工事による歩道の段差解消	【対応済】	(国道)	板橋
22 板橋第五		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								板橋
23 板橋第六	1	大山町50	福地藏通り	道は狭いが車両の通行が多い。	交通	11月22日	ターポリン製幕設置	【対応済】	(土木)	板橋
	2	大山町44-5	信号のない十字路	信号がなく、見通しの悪い十字路で車の速度が速い、自転車も飛ばしている。	交通	11月22日	・交差点を赤く塗装 ・ターポリン製幕設置	《検討中》 ※大規模工事終了後検討 【対応済】	(土木)	板橋
	3	大山町5-9	踏切	本来児童は登下校では渡ってはいけないことになっているが、渡っている児童がいる。また、無理に渡ろうとして、ランドセルに踏切バーが当たる事案があった。	交通	11月22日	歩道橋を使用	『指導依頼』	(学校)	板橋

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄警察署
							内容	状況	備考	
24 板橋第七	1	大山金井町29	付近	見通しが悪い	交通	11月22日	注意喚起の看板の設置 ミラーの設置	『対策不要』 ※既に実施済	(土木)	板橋
	2	大山東町1	付近	ガードレールがなく見通しが悪い	交通	11月22日	ガードレールの設置	『要望実施不可』 ※設置スペースなし	(都道)	板橋
	3	熊野町44	付近	集合する児童が多い	交通	11月22日	ガードレールの設置	『要望実施不可』 ※民有地出入口のため	(土木)	板橋
	4	大山金井町6-6	付近	見通しが悪い	交通	11月22日	自転車が通らないようにしてほしい	『要望実施不可』	(警察)	板橋
25 板橋第八	1	双葉町41	付近	住宅から植木がはみ出ており、別の通行人がいると、児童が車道に出ている。自転車の駐輪もある。	交通	11月10日	近隣の方への連絡	【依頼済】	(土木)	板橋
	2	大和町26	付近	登校時は多くのドライバーの抜け道になっているが、それほど交通量が多くない。下校時はかなりの交通量になっている。	交通	11月10日	歩道と車道の色分け 破線による減速の促し	『対策不要』 ※既に実施済	(土木)	板橋
	3	双葉町32-6	付近	環七から入ってきて右折する大型トラックや自家用車、また環七に向かう為に左折する車が、マンションの死角になり、ぎりぎりまで行かないと見えない。	交通	11月10日	登下校時のパトロール	『要望実施不可』	(事務局)	板橋
	4	双葉町29	付近	登校時刻には交通量はないが、下校時刻には、スピードを上げた車がよく通っている。	交通	11月10日	ターポリン製幕設置	【対応済】	(土木)	板橋
	5	双葉町36-3	付近	車や自転車が多く抜け道として、朝の交通量が多い。	交通	11月10日	横断歩道設置	『要望実施不可』 ※設置条件外	(警察)	板橋
	6	双葉町44-2	付近	民有地内に産業廃棄物が積み重なっている。臭いや廃油が歩道に流れている時がある。	交通	11月10日	廃棄物の撤去	『要望実施不可』 ※民有地のため	—	板橋
26 板橋第十		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								板橋
27 金沢	1	仲宿19	付近	「止まれ」「A」の路面標示のかすれ	交通	11月14日	路面塗り直し	【対応予定】	(警察)	板橋
	2	板橋3-64-4	付近	「止まれ」の路面標示のかすれ	交通	11月14日	路面塗り直し	【対応予定】	(警察)	板橋
	3	仲宿13	イレブンサイクル前の歩道	歩道の白線のかすれ	交通	11月14日	ダイヤモンド塗り直し 白線塗り直し	【対応予定】	(警察) (土木)	板橋
28 中根橋	1	中板橋1-14		歩道(通学路)に自転車が駐輪されている。	交通	11月15日	放置自転車の撤去	【依頼済】	(土木)	板橋
	2	中板橋6	石神井川遊歩道(中板橋6～中板橋31)	桜の木が茂っており、街灯はあるものの薄暗く、不審者が出没する	防犯	11月15日	樹木の剪定 街灯の照度を上げる	『対策不要』 ※既に実施済 『要望実施不可』 ※照度基準クリア	(土木)	板橋
	3	中板橋6	石神井川遊歩道(中板橋6～中板橋31)	道路と交差する地点。各道路が抜け道となっており、環七方面から来る車が速度を上げて石神井川にかかる各橋を通過する。児童の横断が危険である。	交通	11月15日	路面の赤色舗装 ターポリン製幕設置	『対策不要』 ※既に実施済	(土木)	板橋
	4	栄町32	山中児童遊園	防災倉庫跡地がフェンスで囲まれている。フェンスが低いのでポール等が入り、フェンスを乗り越えようとする児童が後を絶たない。	防犯	11月15日	フェンスの撤去	『対策不要』 ※点検当日フェンスなし	(土木)	板橋

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄警察署
							内容	状況	備考	
29 加賀	1	清水町92-1	東洋大スポーツセンター前	不審者らしき人がおり、子供が怖がっている。	防犯	11月14日	見回り強化	(情報提供)	(警察)	志村
	2	本町15	本町15、16の間	桜の木が腐っていて、今にも倒れそうで危険。	交通	11月14日	樹木の伐採	『対策不要』 ※伐採済	(土木)	板橋
	3	稲荷台28-1		夜間、学校や病院がやっていないので人気がない	防犯	11月14日	見回り強化	『要望実施不可』 ※街灯あり、死角なしのため	(警察)	板橋
	4	稲荷台19-11		車が結構なスピードで入ってくるがあった	交通	11月14日	ターポリン製幕設置	【対応済】	(土木)	板橋
30 上板橋	1	東山町17	東山歩道橋付近	歩道橋を降りた所で自転車と接触する可能性がある	交通	11月7日	セーフティポールを設置	『要望実施不可』 ※設置スペースなし。看板設置により対策済	(都道)	板橋
	2	東山町17	東山歩道橋	歩道橋の道路標識の留め具の露出	交通	11月7日	留め具カバーなどの安全な保護対応	『要望実施不可』 ※適切に設置	(警察)	板橋
	3	東山町10-6	はたけ公園入り口脇アパート	歩道白線内に自転車が置かれている。児童が通れない。	交通	11月7日	放置自転車の撤去	【依頼済】	(土木)	板橋
	4	南常盤台1-9	常盤台歩道橋	柵の結束バンドの露出	交通	11月7日	結束バンドの端の処理	【対応済】	(国道)	板橋
	5	東山町26-8	信号付近	交差点の見通しが悪い	交通	11月7日	ミラー設置	『対策不要』 ※看板、路面標示あり	(土木)	板橋
31 上板橋第二	1	小茂根2-23-5	付近	道幅が狭く、路上駐輪や電動キックボード・自転車等がスピードを出している。	交通	11月27日	ターポリン製幕設置	【対応済】	(土木)	板橋
	2	小茂根2-23-5		スピードを出す車両がある。また、路上駐車により歩行者の死角になる。	交通	11月27日	取締り	(情報提供)	(警察)	板橋
	3	小茂根1-1-13	大谷口通り	道幅が狭く、車通り(特に工事車両)が多く、ガードレールが途中で途切れている。	交通	11月27日	減速を促す破線の路面標示	【対応予定】	(土木)	板橋
	4	小茂根1-2-1	旧上二中裏	旧上二中のプールの壁が死角となる。	交通	11月27日	ターポリン製幕設置	【対応済】	(土木)	板橋
	5	小茂根1-32-3	付近	トラック等の路上駐車が多く、対向車が死角になる。	交通	11月27日	白線塗り直し 取締り強化	【対応予定】 (情報提供)	(土木) (警察)	板橋
32 上板橋第四	1	上板橋1-3-1	上板橋第四小校門前 校門から踏切	車両が規定速度超 車両と歩行者、自転車が入り乱れ、接触の危険	交通	11月20日	ガードレールの緑塗装、学童注意の路面標示 スクールゾーン標示 ロードハンプの設置	『対策不要』 ※既に実施済 『要望実施不可』 ※スクールゾーンではないため 『要望実施不可』 ※設置基準外	(土木) (警察) (警察)	板橋
	2	上板橋1-3-1	校門前と南ときわ台通りのT 字路交差点	車両の一時未停止 一方通行側の交差点侵入時、速度超過、歩行者無視が多い	交通	11月20日	「止まれ」の塗り直し 注意喚起看板の設置	【対応予定】 『対策不要』 ※既に実施済	(警察) (土木)	板橋
	3	上板橋1-13	上板橋駅周辺	再開発エリア(南口)の照明が少なく、暗い	防犯	11月20日	照明増設	『要望実施不可』 ※照度基準クリア	(土木)	板橋
	4	上板橋1-22	花岡医院周辺	病院の塀が高く道が狭いため地震の際、心配	交通	11月20日	地震対策	(情報提供)	(都市整備部)	板橋
	5	東新町1-7-1	南ときわ通りとセブンイレブン 交差点(踏切前)	車両左折時未減速 歩行者を見落とし多数(左折車両)	交通	11月20日	警察の見回り強化	『要望実施不可』 ※学童擁護員配置済	(警察)	板橋

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄警察署
							内容	状況	備考	
33 常盤台	1	常盤台1-6-1	学校周辺 南門前道路	多くの班が最終的に合流している道であり、人混みで班が機能していない。子供達が車道に大きくはみ出ており大変危険。通行人や自転車の邪魔にもなっている。	交通		南門前道路の混雑の軽減	(情報提供)	(学校)	板橋
	2	常盤台1-44-6	三井住友銀行前	横断歩道に信号がなく、車がスピードを出して走っている。登校時は保護者の付き添いがあるが、下校時、特に傘を差し視界が狭い時に不安がある。	交通	11月20日	信号機の設置	『要望実施不可』 ※設置条件外	(警察)	板橋
	3	常盤台2-10-20	ときわ台動物病院前 交差点	登校班の集合場所だが、人通りが大変多く、通行人が子供達を避けるため車道へはみ出し、車にクラクションを鳴らされる。ストレスを感じた車が猛スピードで通り過ぎ危険。	交通		登校班集合場所の変更	(情報提供)	(学校)	板橋
34 桜川	1	東新町2-22・24・25	T字路	道路上の「止まれ」が薄くなっている	交通	11月9日	「止まれ」の塗り直し	【対応予定】	(警察)	板橋
	2	東新町2-23・24・25・26	T字路	道路上の「徐行」・「止まれ」が薄くなっている	交通	11月9日	「止まれ」の塗り直し 「徐行」の塗り直し	【対応予定】	(警察) (土木)	板橋
	3	東新町2-25・26 東新町1-27・28	十字路	道路上の「徐行」・「止まれ」が薄くなっている	交通	11月9日	「止まれ」の塗り直し 「徐行」の塗り直し	【対応予定】	(警察) (土木)	板橋
	4	東新町1-27	緑ヶ丘第一公園前五叉路	道路上の「止まれ」が薄くなっている	交通	11月9日	「止まれ」の塗り直し	【対応予定】	(警察)	板橋
	5	東新町1-24・25・31・32	十字路	道路上の「止まれ」が薄くなっている	交通	11月9日	「止まれ」の塗り直し	【対応予定】	(警察)	板橋
	6	東新町2-23	城北学園交差点付近	古くて背の高いブロック塀沿いに児童が列を作って信号待ちをし、ガードレールがあることで万一倒壊した場合に逃げ場もなく危険と感じる	交通	11月9日	注意喚起	(情報提供)	(都市整備部)	板橋
	7	小茂根3-7	ライオンズマンション城北中央公園前	環七までの道路の電柱にある「危険・スピード出さな」の幕が見えづらい。横断歩道の標識位置が確認しづらい	交通	11月9日	・ターポリン製幕の交換 ・取締り強化	【対応済】 (情報提供)	(土木) (警察)	板橋
	8	桜川2-17		道路上の「止まれ」が消えている	交通	11月9日	「止まれ」の塗り直し	【対応予定】	(警察)	板橋
35 弥生		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								板橋
36 大谷口		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								板橋
37 向原	1	向原1-16-15	民有地	住宅の塀のブロックが外れ落ちる	交通	11月7日	塀の修理	『対策不要』 ※修理済	-	板橋
	2	向原1, 2丁目内	要町通り歩道	歩道上の自転車通行	交通	11月7日	「自転車は車道側」という表示の設置	【検討中】	(都道)	板橋
	3	向原2-32		「止まれ」と停止線の舗装が薄れている	交通	11月7日	「止まれ」、停止線の塗り直し	【対応予定】	(警察)	板橋
	4	向原1-12	向原1丁目12, 14番地間	入ってくる車が直進か右折か判断が難しい	交通	11月7日	誘導の破線の舗装 T字舗装の向きの変更	『要望実施不可』 ※T字の向き適切	(土木)	板橋
	5	向原2-35	向原2丁目35番地内	横断歩道の舗装が薄れている	交通	11月7日	路面舗装時の横断歩道の再舗装 横断歩道の再舗装	【対応済】 【対応予定】	(都道) (警察)	板橋
38 赤塚		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								高島平

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄警察署
							内容	状況	備考	
39 成増	1	赤塚新町2-5-6	付近	ガードレールなく、車がたびたび通る	交通	10月13日	ガードレールの設置	『要望実施不可』 ※狭小のため	(土木)	高島平
	2	成増1-11		坂になっているので自転車がスピードが出て危険。車がすれ違うときに、歩道に近付いてきて危険。	交通	10月13日	ターポリン製幕設置	【対応済】	(土木)	高島平
40 赤塚新町	1	赤塚新町3-33	横断歩道	横断歩道はあるが、自動車が止まってくれないことが多い。	交通	10月13日	取締り強化	(情報提供)	(警察)	高島平
	2	赤塚新町3-35	新町公園	タイルがすべりやすい。木がうっそうとしている。	交通	10月13日	植木剪定	【対応済】	(土木)	高島平
	3	赤塚新町3-15	光ヶ丘公園赤塚口の交差点前の遊歩道	雨の日はタイルがすべりやすい。木の根っこでタイルが持ち上がっている。植木がうっそうとしている時期があり、見通しが悪い。	交通	10月13日	植木剪定 タイル貼り替え	【対応済】 『要望実施不可』 ※適切なタイル使用	(土木)	高島平
	4	赤塚新町3-20-1	民有地	植木が道路にせり出していて、歩道が歩きづらくなっている。	交通	10月13日	所有者へ植木剪定依頼	【依頼済】	(土木)	高島平
41 紅梅	1	徳丸8-26	徳丸8-26 徳丸8-6付近の横断歩道	信号の青の時間が短い	交通	10月24日	信号の青の時間を長くする	『要望実施不可』 ※適正なため	(警察)	高島平
	2	徳丸8-5	紅梅公園交差点	信号の青の時間が短い	交通	10月24日	信号の青の時間を長くする	『要望実施不可』 ※適正なため	(警察)	高島平
	3	徳丸8-3	交差点	自転車と自動車の接触事故あり	交通	10月24日	ストップマーク再塗装	【対応予定】	(警察)	高島平
42 北野	1	徳丸3-20-14		保育園内の樹木が道路までせり出している。	交通	10月23日	樹木の剪定	『対策不要』 ※空間が確保されている	(土木)	高島平
	2	徳丸2-11-1		東側道路には自転車専用レーンがない	交通	10月23日	自転車専用レーンの設置	『要望実施不可』 ※幅員狭小のため	(警察)	高島平
	3	徳丸3-37	宮ノ下交差点	道路脇に駐車している車が多く、人の通行の妨げになっている	交通	10月23日	駐車を取り締まり	(情報提供)	(警察)	高島平
	4	徳丸2-24-12		古くなったバイクが道路にはみ出していて危険。	交通	10月23日	バイクの撤去	【依頼済】	(土木)	高島平
	5	徳丸3-20-14		全体的に薄暗い雰囲気である	防犯	10月23日	街灯を明るくする	『要望実施不可』 ※適正な照度のため	(土木)	高島平
	6	徳丸3-39		住宅の壁から釘が出ているところがある	交通	10月23日	釘の除去	(情報提供)	(都市整備部)	高島平
43 成増が丘		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								高島平
44 下赤塚		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								高島平
45 徳丸	1	徳丸1-37	徳丸小前	坂上からの車進入禁止表示がドライバーからはよく見えない。急な坂を上ってきた児童が、五叉路から現れる自転車と、出会い頭にぶつかりそうになる	交通	10月23日	ターポリン製幕設置	【対応済】	(土木)	高島平
	2	徳丸1-16	板橋西清掃事務所角	十字路に1か所だけ横断歩道が無い	交通	10月23日	横断歩道の追加設置 停止線の塗り直し	『要望実施不可』 ※設置条件外 【対応予定】	(警察)	高島平



小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄警察署
							内容	状況	備考	
46 三園	1	成増4-33-9	マルエツの前	路上駐車が多く、歩道が通れなかったり見通しが悪かったりする。	交通	10月24日	取締り強化 注意喚起の表示設置	(情報提供) 『対策不要』 ※既に実施済	(警察) (土木)	高島平
	2	成増4-40	しらさぎ保育園と遊歩道の間の交差点	緩やかなカーブになっているので、車側から前方の横断の様子が見えにくい。	交通	10月24日	信号機の設置	『要望実施不可』 ※設置条件外	(警察)	高島平
	3	三園1-22	歩道橋	歩道橋から歩道に出るときに前後の様子が分かりにくく自転車とぶつかりやすい。	交通	10月24日	ターポリン製幕設置 歩道橋の階段の見通しを良くする	【対応済】	(土木)	高島平
47 高島第一	1	高島平8-24-1	徳丸が原公園南横断歩道	T字路の交差点なので、横断歩道があっても直進車のスピードが落ちない	交通	10月24日	破線とダイヤモンドの路面標示 注意喚起の看板設置	『対策不要』 ※既に実施済 『対策不要』 ※既に実施済	(警察) (土木)	高島平
48 高島第二	1	高島平2-22-2	高島平2丁目整形外科の曲がり角の横断歩道	自転車の飛び出しやスピード超過で危ない。	交通	10月24日	注意喚起表示等の設置	『対策不要』 ※既に実施済	(都道)	高島平
49 高島第三		昨年度点検済。新たな危険箇所なし。								高島平
50 高島第五	1	高島平3-1	高島第五小学校と赤塚公園の間の通り	赤塚公園通りの植栽により、児童が車から見えない。	交通	9月11日	植木剪定	【対応済】	(土木)	高島平
51 高島第六	1	高島平1-57	57番と52番の間の通り	ダイヤモンドが薄くなっている	交通	9月11日	ダイヤモンド再塗装	【対応済】	(警察)	高島平
	2	高島平1-61	高島六小前交差点	歩行者、自転車ストップマークが薄くなっている	交通	9月11日	ストップマーク再塗装	【対応済】	(警察)	高島平