

土壌汚染情報公開台帳

(案件No. 2-3)

整理番号	119-2-3-4	調製年月日・契機	令和2年7月13日	・ 条例第116条第1項	
所在地	板橋区板橋二丁目61番6 (地番)		板橋区板橋二丁目61番7号 (住居)		
訂正年月日・契機	令和2年9月29日訂正・第116条第4項、令和4年9月20日訂正・第116条第4項、令和5年8月2日訂正・第116条第8項				
工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称)	板橋保健所・検査センター	面積	0 m ² (汚染地)	1,316.39 m ²	(調査)
汚染状況調査の方法に関する特記事項					
当該土地において講じられた健康被害の防止又は 周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合は、その内容		土壌汚染の除去 (掘削除去)			
当該土地に第122条第1項第2号の土壌がある場合は、その旨 (汚染の原因が水面埋立材に由来する場合は、その旨)					
当該土地が第54条第3項第1号に該当する場合は、その旨					
当該土地が第55条第3項に該当する場合は、その旨					
当該土地が土壌汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨		要措置区域 (指-1148号) 令和5年6月2日指定解除			
備考					
土壌の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類	適合しない基準項目		汚染状況調査の受託者
	令和2年3月16日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社アガック[2003-3-1112]
	令和2年3月16日	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社アガック[2003-3-1112]
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		

